

SHUT HEIGHT COUNTER (模高指示器)

安 裝 操 作 說 明 書

在使用前，請詳細閱讀本操作說明書。

模高指示器安裝固定方法：

1. 先檢查機器本身固定孔尺寸是否正確，是否有螺絲尺寸過小或過大情形。
2. 將模高指示器數字調整至所需數值，機械本身也調整至相同數值，(過程中無先後順序問題，只要確保機械本身數值跟模高指示器的數值相同即可)調整過程中轉數不可超過 200 rpm/min 以免損壞。
3. 將模高指示器背部傳動軸對準機器側傳動裝置連接，將固定螺絲旋入固定孔內勿鎖緊。
4. 將調整裝置啟動，使模高指示器持續運轉，將固定螺絲以對角方式慢慢鎖緊，直到 4 根螺絲鎖緊後方可停止模高指示器轉動，此作用為使傳動軸對正中心。
5. 接著以留 3 顆螺絲拆 1 顆螺絲方式將 4 顆螺絲依序塗上螺絲止鬆劑並鎖緊即可。
6. 關於設定方法請參考另一說明。