


SHUT HEIGHT COUNTER (模高指示器)

操作說明書

在使用前，請詳細閱讀本操作說明書。


(1) 模高指示器上下限設定方法：

- 1.請將面板上固定螺絲卸下，取下壓板、壓克力板、面板。
- 2.將數字輪兩側設定環的固定螺絲鬆開(前3位數)(個位數數字輪設定環均為兩孔)。
- 3.轉動傳動軸使數字增加至上限(UP)數值，在將數字輪右側設定環的固定螺絲對準數字中心鎖緊，即完成上限設定。如下例: 上限設定數值為 500.0。
- 4.個位數設定環以缺口下方螺絲孔為基準(上限)



上限設定圖示

- 5.轉動傳動軸使數字減少至下限(DOWN)數值，在將數字輪左側設定環的固定螺絲對準數字中心鎖緊，即完成下限設定(下限數值需比實際值減1)。如下例: 下限設定數值為 250.0。
- 6.個位數設定環以缺口上方螺絲孔為基準(下限)



下限設定圖示

- 7.將面板、壓克力板、壓板依順序裝入，將固定螺絲鎖緊即可。

(2) 配線方法:

- 1.本產品內部裝有微動開關，電線露出外部(1.25MM²X4C)。
- 2.上限電線顏色為赤、綠色(到達設定值開關的動作為 OFF)。
- 3.下限電線顏色為黑、白色(到達設定值開關的動作為 OFF)。